

ที่	เลขที่เอกสาร	ปัญหา	ข้อเสนอแนะ	มอบงาน	ติดตามผล	ความคืบหน้า	หมายเหตุ
1		BL.2 เครื่อง Pasteurizer ตู้เก็บเครื่องมือไม่มี จิง- ไม่สะดวกในการทำงาน	ควรจัดหาและติดตั้งตู้เก็บเครื่องมือประจำเครื่อง จักรเพื่อสะดวกในการทำงาน		31/03/47	ทำเสร็จพร้อมติดตั้งที่ BL.1,2,3 เรียบร้อย 22/4/47	PKL.155/47
2		CANNING LINE อุปกรณ์บำรุงรักษาเครื่องจักร	กระบอกอัดจาระบีกระบอกอัดจาระบีไม่เพียงพอกับการใช้งานและจะต้องอัดจาระบีระหว่าง - เดินเครื่องจักร		14/03/47	แจ้งคุณเสาวรส ให้จัดระบบการอัดจาระบีใหม่ 1)ให้จัดวันอัดจาระบีของแต่ละเครื่องไม่ให้ซ้ำกัน 2)จัดกระบอกอัดจาระบีแยกเป็น 3 ประเภท ไว้ที่ - เครื่อง Filler เพียงพอใช้งานแล้ว	PKL 166/47 PKL.178/47
3		โครงหลังคาเหล็กข้างอาคารบรรจุบริเวณบันได ขึ้นห้องชมการบรรจุเบียร์ชำรุดและไม่ได้ใช้งาน	ควรเอาออกหรือปรับปรุงให้ใช้งานได้			รื้อออกตั้งเมื่อ 12/3/47	PKL. 168/47
4		น้ำยัดพัดลมลมแขวน, ข้อต่อสายไฟ, ไบพัดลม	ทุกวันนี้ไม่มีการตรวจสอบ ควรจัดให้มีการตรวจ อย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันการเกิด - อันตรายกับพนักงานและความเสียหายต่อบริษัท		24/03/47	BL.2,3 ตรวจสอบเรียบร้อย เหลือ BL.1 รอคำ - เนินการหลังงานซ่อมพื้น (เห็นสมควรตรวจ 2 เดือน/ครั้ง)	PKL170/47
5		PRE-WASH A. ชุด Part size เก็บไม่เป็นระ - เบียบ เรียบร้อยและเกิดการเสียหาย	ควรทำที่เก็บ Part size ของแต่ละเครื่องเหมือน - กับ Beer Line		31/03/47	คุณทวีสุข กับ คุณประหยัด กำลังดำเนินการ	PKL.173/47
6		BL.1 บันไดเดินข้ามระหว่างเครื่อง Packer กับ Labeller มีความชันมาก เดินไม่สะดวก	ควรปรับระดับความชันให้น้อยกว่าเดิม		24/03/47	จากการตรวจสอบทราบว่าความชันไม่มีปัญหา แต่มีลูกบันไดอยู่ 1 ชั้นห่างกว่าชั้นอื่น รอแก้ไข	PKL. 212/47
7		SODA LINE ไม่มีการตรวจเช็คการ PM. ของแต่ ละเครื่องจักร	ควรมีการตรวจเช็คของช่าง เช่น ประจำสัปดาห์, ประจำเดือน ว่ามีอุปกรณ์ตัวใดชำรุดบ้าง เพื่อจะ - ได้เตรียมการแก้ไขให้ใช้งานได้ตามปกติ		31/03/47	รอดำเนินการ	PKL.215/47
8		BL.1 ถังเบียร์ติดขัดช่วงโค้งเป็นประจำ ทำ - ให้ไม่ทันเครื่อง Packer	นำ Conveyor ของเก่าที่ออกมาใส่กลับให้เหมือน เดิม เพราะไม่มีผลิตเบียร์ CBS. แล้ว		7/03/47	รอช่างวิศวกรรมดำเนินการ	PKL.219/47
		BL.1 ถังเบียร์บางครั้งเป็นน้ำมัน เนื่องจาก Opertor นำน้ำมันไปทาที่ Guide เพื่อให้ลื่น					
		BL.1 Conveyor ผิดประเภท ช่วงโค้งใช้แบบตรง					